



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลโพนยาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น คร้วเรือน อุตสาหกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งปะปนอยู่ในของเหลวซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลโพนยาง เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโพนยาง เพื่อประกาศให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมชาย สีทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สาเหตุของหน้าเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปัญหาที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

พบหน้าเสีย ไม่พบหน้าเสีย

หมายเหตุ :

๑. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่ ของการตรวจทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ทำเครื่องหมาย “ / ” ในช่องพื้นที่ปัญหาหน้าเสีย หรือทำเครื่องหมาย “ - ” ในช่องพื้นที่ที่หากไม่พบปัญหาหน้าเสีย
๓. การสำรวจข้างต้น ตามแบบบันทึกสถิติจำนวนปัญหาหน้าเสียแหล่งกำเนิดมลพิษ